




### ÜVEGAJTÓ ZSANÉRJÁNAK CSERÉJE

#### A HIBA ISMERTETÉSE:

Hibák miatt az üvegajtó 1366253217 cikkszámú, lehajtható zsanérja a továbbiakban nem kapható. Ezt új ajtózsanér és előlap készlet váltotta fel.

A régi előlap eldeformálódik, ha megpróbálja az új zsanért rászerezni.



#### MEGOLDÁS:

A régi ajtózsanért cserélje ki az új ajtózsanérra és előlapra.

Régi ajtózsanér	Régi előlap	Új előlap és ajtózsanér készlet
1366253209 1366253217	1367004007	4055344131
	1367004023	
	1367004049	
	1367004056	4055306585
	1367004080	
	1367004320	
1367004411	4055280756	

#### ÉRINTETT MODELLEK:

Minden üvegajtóval rendelkező szárítógép.

#### VÁLTOZAT:

Módosítás	Dátum	Megnevezés	Szerző	Jóváhagyta - dátum
03	03/2017	1366253209	Krzysztof Łazowski	
02	06/2015		Krzysztof Łazowski	
01	02/2015		Krzysztof Łazowski	Marcin Bernacki – 31.03.2015
00	12/2014	Dokumentum létrehozása	Krzysztof Łazowski	Marcin Bernacki – 10.12.2014